Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Indicateur des phases

K8031



Indicateur de phase a disque tournant

Caractéristiques générales

- Indicateur de phase conçu pour contrôler la présence d’une interruption et la succession des phases par un disque tournant et des témoins
- Permet de vérifier une vaste gamme d’alimentations triphasées de 110V à 600V

Accessoires

- 9029 (sacoche)
- Notice d’utilisation

Documentation

Fiche technique

Manuels

Manuel

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78