1. Appareils de mesure
2. Turbotech
3. Luminosité (Lux)

TT8809A

Luxmètre 400 000 Lux - USB

- Grand afficheur LCD rétroéclairé à 4.000 points de mesure et graphique à barrres
- Sélection automatique de la gamme de mesure
- Sauvegarde des valeurs de pointe
- Fonction Max et sauvegarde de l’affichage
- Mise en veille automatique
- Sélection FC/Lux
- Sortie USB et logiciel
- Mémoire pour 99 mesures

Accessoires

- Piles 9V, senseur de lumière, câble USB, logiciel, coffret

Documentation

Fiche technique

Manuels

Manuel

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78