

1. [Appareils de mesure](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Enregistreur de courant de fuite](#)
- 
1. [Appareils de mesure](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Analyseur de puissance \(réseau\)](#)
- 
1. [Appareils de mesure](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Enregistreur de tension et courant](#)

## K8141



### PINCE COURANT DE FUITE POUR 5100


#### Caractéristiques générales

- Diamètre conducteur: 24 mm
- CA 1000 mA

#### Accessoires

- 9095 (Sacoche)
- Notice d'utilisation
- Marqueur de câble

## Manuels

 [A11004232\\_696.pdf](#)