

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Flir](#)
3. [Multimètres](#)

## DM62



### Multimetre numerique TRMS avec NCV


#### Caractéristiques techniques

- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Boîtier surmoulé, compact et ultra-solide
- Détection de tension sans contact (NCV)
- Sélection automatique de la gamme et sauvegarde de l'affichage
- Fonction Min/Max/Avg
- Fonctions avancées: LoZ, mode VFD, mode relatif
- Déclenchement automatique
- Résistant aux chutes de 2m

#### Documentation

 [Fiche technique](#)  [A91070071\\_3612.pdf](#)

#### Manuels

 [A91070071\\_3615.pdf](#)

