

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Multimètre numérique/analogique](#)

## K1020R



### Multimètre numérique TRMS 1000V

- Mesure valeur efficace vraie True RMS
- Grand afficheur rétroéclairé
- Appareil compact avec boîtier surmoulé
- Mode senseur (avec pince senseur)
- Fonction Max/Min

#### Documentation

 [A11004452\\_5577.pdf](#)

#### Manuels

 [A11004452\\_4316.docx](#)